Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KGaA
Michelinstraße 4 - 76185 Karlsruhe
Postfach 21 51 - 76151 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3996
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE / EBE

Nummer: 2340-H
Vers.-No.: 1

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
D312/1 bis NT XI	HARLEY-DAVIDSON	FXST	FXSTS SOFTAIL SPRINGER ('90-'99)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MH90-21 54H o. 56H	MT90B16 74H
2.15x21	3.00x16		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Touring	MT90 B 16	M/C 74H REINF TL/TT	Commander III Touring
1)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander II	MT90 B 16	M/C 74H TL/TT	Commander II
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander II	MT90 B 16	M/C 74H TL/TT	Commander II
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander III Cruiser	130/90 B 16	M/C 73H REINF TL/TT	Commander III Cruiser R
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander III Cruiser	130/90 B 16	M/C 73H REINF TL/TT	Commander III Cruiser R
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander II	MT90 B 16	M/C 74H TL/TT	Commander II
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT	Commander II	130/90 B 16	M/C 73H REINF TL/TT	Commander II
2)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander II	130/90 B 16	M/C 73H REINF TL/TT	Commander II
2)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Commander II	130/90 B 16	M/C 73H REINF TL/TT	Commander II

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fahrzeug wurde erfolgreich hinsichtlich der Testgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem [illegible] gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich [illegible]

Die Ve[illegible] [illegible] aus [illegible].
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 10.02.2020

i.A. A. Penisch

C.Dehlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A.Penisch
Produkttechnik Motorradreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.