



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Hersteller:  
**Moto Guzzi**

Herstellerbescheinigung

Nr. 055

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail info@conti.de

BE / -T genehmigt durch Herstellerbezeichnung  
**e11\*168/2013\*00210\*\* V9 Roamer**

Typ: Modelljahr von: Modelljahr bis:  
**LH 2016**

Felgenreiße vorne: Felgenreiße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):  
**2.50x19 4.00x16 2,5 2,9**

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

|                             |                     |          |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| <b>100/90-19 M/C 57H TL</b> | <b>ContiTour</b>    | <b>1</b> | <b>150/80B16 M/C 77H TL</b> | <b>ContiTour</b>    |
| <b>100/90-19 M/C 57H TL</b> | <b>MilestoneCM1</b> | <b>1</b> | <b>150/80B16 M/C 77H TL</b> | <b>MilestoneCM2</b> |

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßig montierten Luftreifen, dass:

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Ralf ...  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.