



Goodyear Germany GmbH
Abteilung Motorrad
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau
Telefon 0618 63447
E-Mail motorrad@dunlop.de
Geschäftsführer
Dr. Andre Weis
Dr. Christian Niebling
Prokuristen
Dr. Guido Hüffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans Vrijzen
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Service-Information für Reifenzulassung neuer Kraftfahrzeuge

Demoversion mit Originalinhalt

Nummer: 5002225 Version: 01 Datum: 31.10.2023

Diese Service-Information ist eine Empfehlung für die unter aufgeführte Fahrzeug-Kategorie durch die Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe der Zulassungsbescheinigung Teil I überein. Installation der Bereifung / der Dunlop-Markierung auf dem Fahrzeug muss mit der Zulassungsbescheinigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgenreiße vo.	Felgenreiße hi.
Piaggio	MD0A_MB0A	Medley 125 (2020-)	Serienfelge	Serienfelge
DUNLOP Bereifung vorne			DUNLOP Bereifung hinten	
100/80 - 16	M/C 50P	TL SCOOTSMART	120/70 - 14	M/C 61P TL SCOOTSMART

Auflagen: mopedreifen.de

#Bestellservice
Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§13 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.
Hanau, 31.10.2023
Goodyear Germany GmbH
i.V. S. Sindermann
Simon Michels
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.