



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
 KG & Co.
 Michelinstraße 4 61851
 St. Fiacre 351 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190
 E-Mail: motorrad@ Michelin.de
 http://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜHUNGEN
 AN KRAFTFAHRZEUGEN

Nur für 2339-H
 Typ 1

Originalinhalt

| Nummer der ABE / EBE | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| D312/1 bis NT XI | | HARLEY-DAVIDSON | FXST | FXSTC HERITAGE SOFTAIL CUSTOM (bis 1999) |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten |
| Vorne | Hinten | MH90-21 54H o. 56H | | MT90 B16 74H |
| 2.15x21 | 3.00x16 | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 1) | MH90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander III Touring | MT90 B 16 M/C 74H REINF TL/TT | Commander III Touring |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT | Commander III Cruiser | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT | Commander III Cruiser R |
| 2) | 90/90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander III Cruiser | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT | Commander III Cruiser R |
| 1) | MH90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander II | MT90 B 16 M/C 74H TL/TT | Commander II |
| 1) | 90/90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander II | MT90 B 16 M/C 74H TL/TT | Commander II |
| 2) | MH90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander III Touring | MT90 B 16 M/C 74H REINF TL/TT | Commander III Touring |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT | Commander II | MT90 B 16 M/C 74H TL/TT | Commander II |
| 2) | 80/90 - 21 M/C 54H REINF TL/TT | Commander II | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT | Commander II |
| 2) | MH90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander II | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT | Commander II |
| 2) | 90/90 - 21 M/C 54H TL/TT | Commander II | 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT | Commander II |

Auflagen : Nein
 Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Auswirkungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem Typ, so ist eine Beantragung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachträglich beantragt werden.

Die Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 16.06.2020

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.A. A. Perle

C. Denlinger
 Marketing Manager Motorradreifen

A. Perle
 Produkttechnik Motorradreifen