

SERVICEBESCHEINIGUNG FÜR DIE UMRÜSTUNG VON  
KRAFTRADERN MIT EU-TYPENGENEHMIGUNG

Nummer: 3125  
Version: 2

Hersteller:  
BMW

Typ/Version:  
300 S

Handelsbezeichnung:  
650 G K1 ab 016

Nummer der EU-Typengenehmigung:  
e1\*168/2013\*00005

Felgenreiße vorne:  
3.50x15

Felgenreiße hinten:  
4.50x15

Originale Reifengröße vorne:  
120/70 R 15 56H

Originale Reifengröße hinten:  
160/60 R 15 67H

Auflagen für dieses Fahrzeug: Nein

\* = Auslaufreifen

|    | Bereifung vorne        |                       | Bereifung hinten       |                       |
|----|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1) | 120/70 R 15 M/C 56H TL | Pilot Power 3 Scooter | 160/60 R 15 M/C 67H TL | Pilot Power 3 Scooter |
| 1) | 120/70 R 15 M/C 56H TL | Pilot Road 4 Scooter  | 160/60 R 15 M/C 67H TL | Pilot Road 4 Scooter  |
| 1) | 120/70 R 15 M/C 56H TL | POWER SHIFT           | 160/60 R 15 M/C 67H TL | POWER SHIFT           |

Diese Service-Information ist ein Dokument der Firma Michelin und stellt die oben aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Die Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine wesentlichen Änderungen aufweist.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des VDA 49.15.  
[https://www.bmw.de/SharedDocs/DE/Artikel/STV/Strassenverkehr/motorrad/reifenkombination\\_kraftbuecher.html](https://www.bmw.de/SharedDocs/DE/Artikel/STV/Strassenverkehr/motorrad/reifenkombination_kraftbuecher.html)

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe **#Stammkunden**

Romain Bouchet  
Technical

Michelin Reifenwerke AG & KGaA  
Michelinstraße 1  
Postfach 210941, 71109 Stuttgart

Telefon 0800 0 11 11 81\*

[michelin.de/motorbike/startseite-motorrad](https://www.michelin.de/motorbike/startseite-motorrad)  
\* gebührenfrei; Mobilfunktarife können davon abweichen

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf  
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen  
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.