

SERVICEBREMSENGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN MOTORRADEN MIT EU-TYPENGENEHMIGUNG  
 Nummer: 3895  
 Version: 2

Hersteller: HONDA  
 Typ/Version: SC 2  
 Hauptstempelnummer: BP 00 RR Filialmarken SP ab 2020  
 Nummer der EU-Typengenehmigung: e4\*168/2013\*00126  
 Felgenreöße vorne: 3.50x17  
 Felgenreöße hinten: 6.00x17

# Demoverision mit Originalinhalt

Originale Reifengröße vorne:  
 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Originale Reifengröße hinten:  
 200/55 ZR 17 M/C (78W) TL

Auflagen für dieses Fahrzeug: Nein

\* = Auslaufreifen

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power Cup 2	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power Cup 2
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 6	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power 5
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power 5	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power 6
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Power GP 2	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL	Power GP 2

Diese Service-Information ist ein Dokument für den Fahrer im Besitz des auf dem Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Die Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine weiteren Änderungen erfahren hat.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vom 15.05.2019 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/motorrad/reifenkombination/kraftfahrzeug.html#1).

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

## #Stammkunden

**Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.**

Michelin Reifenwerke AG & KGaA  
 Michelinstraße 17  
 Postfach 2105  
 42309 Ratingen

Telefon 0800 0 11 11 81\*  
 www.michelin.de/motorbike/startseite-motorrad  
 \* gebührenfrei; Mobilfunktarife können davon abweichen

**mopedreifen.de**