



Motorradreifen

Continental Reifen Deutschland GmbH  
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach, Postfach 1120, 34481 Korbach  
Hotline Kundenendienst – Telefon: +49 (0)800 200 0744 – Email: technikfoto@conti.de

SERVICE-INFOFUNKTIONEN FÜR MOTORRADREIFEN  
REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTFÄHRENNEN  
Allegato: 1772  
10.06.2015  
Seite: 1 von 1

# Demoversion mit Originalinhalten

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Genehmigungsnummer des Fahrzeugs (EG/ABE):<br><b>e4*3135</b>                   |  | Fabrikname (Hersteller):<br><b>Suzuki</b>   |  | Handelsbezeichnung:<br><b>GSX-S 1000 A</b><br><b>GSX-S 1000 FA</b>         |  | Typ / Fz.-Ident.-Nr.:<br><b>DG / JS1DG112.....</b><br><b>DG / JS1DG114.....</b>        |  |
| Felge <u>vorne</u> :<br><b>Nur original Serienfelge</b><br><b>3.50x17</b>      |  | Luftdruck <u>vorne</u> (kalt):<br><b>solo / mit Gepäck ; Sozius</b><br><b>2,5 bar</b> |  | Felge <u>hinten</u> :<br><b>Nur original Serienfelge</b><br><b>6.00x17</b> |  | Luftdruck <u>hinten</u> (kalt):<br><b>solo / mit Gepäck ; Sozius</b><br><b>2,9 bar</b> |  |
| Bereifung vorne  |  |   |  | Bereifung hinten   |  |  |  |
| <b><u>120/70ZR17 M/C (58W) TL <sup>1)</sup></u></b>                            |  |   |  | <b><u>190/50ZR17 M/C (73W) TL <sup>1)</sup></u></b>                        |  |  |  |
| ContiRoadAttack 2 EVO  |  |   |  | ContiRoadAttack 2 EVO  |  |  |  |
| ContiSportAttack 2   |  |   |  | ContiSportAttack 2   |  |  |  |
| ContiRaceAttack Comp.Endurance   |  |   |  | ContiRaceAttack Comp.Endurance   |  |  |  |
| ContiSportAttack   |  |   |  | ContiSportAttack   |  |  |  |
| ContiMotion Z  |  |   |  | ContiMotion M  |  |  |  |
| Auflagen: <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein |  |   |  |  |  |  |  |
| Art der Auflagen:  |  |   |  |  |  |  |  |

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Dieser Eintrag ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Continental die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug ansieht.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten abstrahiert.

## mopedreifen.de

Korbach, 10.06.2015

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.