



Continental Reifen Deutschland GmbH
 Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach
 Kundendienst: +49 (0) 800 200 0744
 Mopedreifen: info@conti.de

Herstellerbescheinigung

Nr. 397

Demoverversion mit Originalinhalt

Hersteller:	Yamaha			BE / MS-Typgenehmigung:	D319	Herstellerbezeichnung:	XJ 750
Ohne ABS:	x	Mit ABS:		Typ:	41Y	Modelljahr von:	1984
Felgenreöße vorne:	2.15x18	Felgenreöße hinten:	2.75x18	Reifenfülldruck vorne (bar):	2,4	Reifenfülldruck hinten (bar):	2,9

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:

Hinterachse:

Mögliche Kombinationen:

100/90-18 M/C 56V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 2 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
100/90R18 M/C 56V TL	ContiRoadAttack 3 CR	120/90R18 M/C 65V TL	ContiClassicAttack
110/80-18 M/C 58V TL	ContiGo!	120/90-18 M/C 65V TL	ContiGo!

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.

Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigem Moped (Motorrad) das

Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind,

die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind,

das die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn
 Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen