



Continental

Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach  
Kundendienst

Herstellerbescheinigung  
Nr. 1895

Telefon +49 (0) 800 200 0744  
E-Mail info@conti.de

Hersteller: <b>Harley-Davidson</b>	BE / 13-Typennummer: <b>C560+C560/1</b>	Herstellerbezeichnung: <b>XLH 883 Sportster Hugger</b>
Ohne ABS: <b>x</b>	Mit ABS: <b>XL/2</b>	Modelljahr von: <b>1987</b>
Felgenreiße vorne: <b>2.50x19</b>	Felgenreiße hinten: <b>3.00x16</b>	Modelljahr bis: <b>1990</b>
	Reifenfülldruck vorne (bar): <b>2,5</b>	Reifenfülldruck hinten (bar): <b>2,9</b>

Auflagen / Bemerkungen:  
**Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.**

Vorderachse: <b>100/90-19 M/C 57H TL</b>	Hinterachse: <b>130/90-16 M/C 73H TL</b>
---	---

Profil Vorderradreifen: <b>ContiTour</b> <b>MilestoneCM1</b>	Mögliche Kombinationen: <b>1</b> <b>1</b>	Profil Hinterradreifen: <b>ContiTour</b> <b>MilestoneCM2</b>
--	---	--

Auflagen / Bemerkungen:

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).  
 Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor.  
 Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßige Felgen für das Modelljahr 2020, die Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Reifensymbolen uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

**mopedreifen.de**

**#Bestellservice**

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Ralf ...  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen

Marco Zahn  
Reifen-Homologation Geschäftsbereich Motorradreifen