



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
63450 Hanau
Telefon: +49 (0) 6300 30 13 30
Telefax: 0800 - 130 51 32
mailto:technik_training@goodyear-tires.com

Demoverision mit Originalinhalt

Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (Ur- bzw. Ersatzteil der Fahrzeuggenehmigung) ist eine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Buell	XB1	XB 12 S Lightning	Serienfelge	Serienfelge
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportsmart MK3	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportsmart MK3
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsport 2	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsport 2
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax GPR 300
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart III SP	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart II G	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart II
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax Roadsmart
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax D 207 F Y #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax D 207 U #
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL	Sportmax D 208 F W #	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL	Sportmax D 208 M #

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung ist nur bei den in § 9 Abs. 3 Nr. 2 StVZO (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann
Simon Michelmann
Manager Sales Business Motorcycle D.A.G.H.

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist einsehbar unter:
<http://www.goodyear-tires.com/da/2018/01/11/1305132>