



GOODYEAR DUNLOP
GERMANY

Goodyear Dunlop Tires
Germany GmbH
Technik & Training
Dunlopstraße 2
34109 Hanau
Telefon
0300 130 130
Telefax
0800 - 130 51 32
Mail
mailto:technik@goodyear-
tires.com

Demoverision mit Unbedenklichkeitsbescheinigung für Reifenumrüstungen an Krafträdern Originalinhalten

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug (un)bedenkliche Einwirkung der Fahrzeuggenehmigung /
keine Beschränkung in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach
durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der
nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer
Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des
Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner
Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgengröße vo. | Felgengröße hi. |
|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Honda | RC89 | NC 750 D Integra (2017-) | Serienfelge | Serienfelge |
| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsport 2 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsport 2 |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax GPR 300 F | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax GPR 300 |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart III | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart III |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart II | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart II |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart II G | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart II |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart | 160/60 ZR 17 M/C (69W) | TL Sportmax Roadsmart |

Auflagen:

- # = Auslaufgröße
- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauanweisung mit der Bezeichnung 19 Abs. 2 Nr. 2 StVZO (Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Die nachstehend aufgeführten Reifengrößenkombinationen setzen voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Hanau, 29.10.2018
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.
#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.