

Service-Informationen
 für Reifentüftlungen an Motorädern

Nummer: 0001482 Version: 03 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für eine ungeeignete Fahrzeug-/Reifenkombination dar. Die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany ist. Diese Information ist eine Empfehlung im Sinne der Zulassungsbescheinigung I oder der Übereinstimmungsbescheinigung der Zulassung oder der Fahrzeugzulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Fahrzeughersteller | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung | Felgenreiße vo. | Felgenreiße hi. |
|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|
| Suzuki | C3 | GSX-R 600 (2011-) | Serienfelge | Serienfelge |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Mutant M+S | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Mutant M+S |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | SportSmart TT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL SportSmart TT |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportsmart MK3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportsmart MK3 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Qualifier CORE | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Qualifier CORE |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Qualifier II # | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Qualifier II # |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Qualifier F # | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Qualifier # |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsport 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsport 2 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax GPR 300 F | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax GPR 300 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsmart IV SP | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart IV SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsmart III | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart III SP |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsmart II | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsmart II G | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart II |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL | Sportmax Roadsmart # | 180/55 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart # |

Auflage 1
 Die Profile Roadsmart II/III/IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

= Auslaufröße

#Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingetragte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon Michelmann
 Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH