



Goodyear Dunlop Tires  
Germany GmbH  
Technik & Training  
Dunlopstrasse 2  
63450 Hanau  
Telefon: +49 (0) 6301 30 31  
Telefax: +49 (0) 6301 30 32  
0800 - 130 51 32

Service-Information  
für Reifenkombinationen an Motorfahrzeugen

# Demoverision mit Originalinhalten

Nummer: 5000539 Version: 01 Datum: 10.12.2021

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung für die ungefährt Fahrzeug-/Reifenkombination durch die Fa. Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Diese Information greift nicht mehr die Angabe in der Zulassungsbescheinigung für die Übereinstimmungsgestattung der Motorfahrzeugen an. Die Motorfahrzeugen sind mit der Zulassung überein. Bei bestimmungsgemäßer Unterbrechung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

E-Mail: technikundtraining@goodyear-tires.com  
Technik- und Trainingsreferent  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling  
**Prokuristen**  
Dr. André Weisz, John Ries,  
Dieter Schölling, Hans Vrijssen  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller     | Fahrzeugtyp                 | Handelsbezeichnung     | Felgenreiße vo.           | Felgenreiße hi. |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Suzuki                 | WEKO                        | GSX-S 1000 GT (2022-)  | Serienfelge               | Serienfelge     |
| Bereifung vorne        |                             |                        | Bereifung hinten          |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportsmart MK3           | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportsmart MK3         |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsport 2     | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsport 2   |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart IV GT | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart IV  |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart III   | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart III |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart II    | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart II  |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart II G  | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart II  |                 |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) | TL Sportmax Roadsmart #     | 190/50 ZR 17 M/C (73W) | TL Sportmax Roadsmart #   |                 |

Auflage 1  
Die Profile Roadsmart II / III / IV können in der oben gezeigten Ausführung kombiniert werden.

# = Auslaufgröße

## #Bestellservice

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen.  
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Hanau, 10.12.2021

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Simon M...  
Manager Sales Business Motorcycle D-A-CH