



TÜV AUTOMOTIVE GMBH
 Unternehmensgruppe
 TÜV
 Teilgutachten Nr. 1
 Hersteller:
 T

Daimlerstraße 11
 D-85748 Garching
 350-0064-03-FBTK Nachtrag 1
 Metzeler / Pirelli Reifen GmbH
 s. H. (für Yamaha FZ1000)

Telefax 089-32950-650



Demoversion mit Originalinhalten

Nachtrag 1 zum

TEILEGUTACHTEN

Nr. 350-0064-03 FBTK

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil / : **Reifenumrüstung**
 den Änderungsumfang

vom Typ	:	Vorne:	Metzeler SPORTEC M-1	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler SPORTEC M-1	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Metzeler RENNSPORT Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler RENNSPORT	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli DIABLO	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli DIABLO	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli DIABLO CORSA Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli DIABLO CORSA	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Pirelli SUPERCORSA Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Pirelli SUPERCORSA	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
vom Typ	:	Vorne:	Metzeler ROADTEC Z6 Front	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
		mit Hinten:	Metzeler ROADTEC Z6	180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

des Herstellers : Metzeler Reifen GmbH

Gneisenastr. 15

D-80992 München

mopedreifen.de

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-10001-95

von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland