



Goodyear Germany GmbH

Abteilung Motorrad  
Waldstraße 2  
63450 Hanau  
Telefon +49 181 68-1473

E-Mail  
motorrad@dunlop.de

Geschäftsführer  
André Witz  
Dirk Krieger  
Dr. Christian Niebling

Prokuristen  
Dr. Guido Hüffer, John Ries,  
Oliver Sindermann, Hans  
Vrijssen  
Aufsichtsratsvorsitzender  
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

## Herstellerbescheinigung

Nummer: 0001830    Version: 03    Datum: 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH hat mit Goodyear als Hersteller des Herstellers das Erbaurecht für das Fahrzeug mit der Typenbezeichnung...  
Einschränkung an die Felgenreihe gemäß Kapitel 11, d.h. die Felgenreihe 9 - 24, die die Felgenreihe nachfolger 168...  
nachfolger 168... in Verbindung mit... 14... Umbau... X... sein... haben... wird...

# Demoverversion mit Originalinhalt

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex... deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| Fahrzeughersteller            | Fahrzeugtyp | Handelsbezeichnung                | Felgenreihe vo.                | Felgenreihe hi.      |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Yamaha                        | 4NK         | XVZ 1300 A Royal Star (1998-2001) | Serienfelge                    | Serienfelge          |
| <b>DUNLOP Bereifung vorne</b> |             |                                   | <b>DUNLOP Bereifung hinten</b> |                      |
| 150/80 - 16                   | M/C 71H     | TL D 404 F G                      | 150/90 B 15                    | M/C 74H TL D 404     |
| 150/80 - 16                   | M/C 71H     | WWW TL D 404 F                    | 150/90 B 15                    | M/C 74H WWW TL D 404 |

# mopedreifen.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Hanau, 15.02.2023  
Goodyear Germany GmbH

Simon Müller, Manager Sales Business Line, Goodyear Motorcycles D.A.Ch